

1/23





Fig 1






Fig. 3

4/23




Fig. 4

209090-T998600T

5/23




Fig. 5 A

7/23





Fig. 6A



209090-1998600T

8/23




Fig. 7A




Fig. 7B

20090901-050602

9/23






Fig. 8

10/23



11/23




Fig. 10A




Fig. 10B



Fig. 10C



Fig. 11A




Fig. 11B



Fig. 11C

209090" T998600T

12/23




Fig. 12B





Fig. 12A


10098661.060602





MEDICAL DEVICE CONTROL SYSTEMS
Katie Messing, et al
10/098,661

Fig. 13

14/23



15/23



2099090-1998600T

16/23




Fig 17A

209090-1998600T

17/23




Fig 17B

209090-19986001

18/23



Fig. 18C

Fig. 18B




Fig. 18A

19/23




Fig. 19B




Fig. 19A

20/23




Fig 20

209090-1998600T




Fig. 21

209090-T998600T

22/23




Fig 22

20090907 1998600T

